

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и
Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 179/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 179

от « 19 » марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 19 » апреля 2021 г. по 13 ч 00 мин. « 20 » апреля 2021

проведена проверка

Начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области майором вн. сл. Сизовым Дмитрием Александрович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 23

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБУДО «ДШИ № 6» Вертяковой Е.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1	Ширина эвакуационного выхода из концертного зала выполнена менее 1,2 метра (фактически 0,75 м.) при числе эвакуирующихся более 50 человек	п. 4.2.19, п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от	01.03.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
		22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»		
2	Открывание двери эвакуационного выхода из концертного зала не выполнено по направлению выхода из здания	п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
3	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути в концертном зале по направлению к выходу выполнена менее 1,2 м. (фактически 1,1 м.) при числе эвакуирующихся более 50 человек	п.4.3.3, п. 7.3.14 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
4	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути из концертного зала, ведущего через другие помещения, выполнена менее 1,2 м	п.4.3.3, п. 7.3.14 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
5	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути по коридору левого крыла менее 1,2 метра (фактически 1,09 м.)	п.4.3.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
6	Ширина эвакуационного выхода из кабинета приемной директора и кабинета № 2 выполнена менее 0,8 метра (фактически 0,71-0,75 м.)	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
7	Ширина эвакуационных выходов из торцов здания выполнена менее 1,2 метра (фактически 1,13 м.) при числе эвакуирующихся более 50 человек	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
8	Отсутствуют ограждения с поручнями на наружном крыльце при высоте лестницы более 0,45 м	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
9	На эвакуационном выходе, а именно на наружном крыльце, лестница выполнена с различной шириной проступи ступеней и различной высотой	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
10	Турникет с предусмотренной распашной калиткой имеет ширину менее 1,2 м перед эвакуационным выходом наружу (фактически 1,1 м.) при числе эвакуирующихся более 50 человек	п. 4.2.3, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	
11	Не предусмотрено автоматическое разблокирование распашной калитки на эвакуационном выходе при срабатывании пожарной автоматики	п. 4.2.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области Сизов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» апреля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБУДО «ДШИ № 6»

Вертякова Елена Иосифовна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99